
12 - 30 V
5 V
R1
R2
R3
DS1
R4
V rif
C1
C2
C3
R7
JP1
C4
C5
C6
C7
IC2
IC21
JP2
R5
R6
R8
R9
R10
R11
R12
DS2
DS3
DS4
DS5
DS6
DS7
DS8
DS9
A
A
B
B
MOTORE PASSO PASSO